

- [Profil společnosti](#)
- [Historie společnosti](#)
- [Portfolio služeb](#)
- [Představenstvo a dozorčí rada](#)
- [Organizační struktura](#)
- [Certifikáty](#)
- [Reference](#)
- [Kariéra](#)

Hlavní stránka › Reference › Rok 1997

REFERENCE - ROK 1997



Čerpací stanice DEA 2, Praha

Investor: **DEA**

Projektant: **VPÚ DECO**

Dokončeno: **1997**

Základní údaje:

Areál tvoří budova Čerpací stanice se zastřešením výdejní plochy a dále provozní soubory : Skladování a výdej PH, Technologie mytí, Zdroj stlačeného vzduchu , Komunikace a inženýrské sítě. Vlastní objekt Čerpací stanice je dispozičně rozdělen na dvě části: prodejnu a zázemí. Objekt je jednopodlažní zděný ,s plochou střechou. Zdivo je z tvárnice YTONG , strop z předpjatých panelů SPIROLL.

Další referenční fotografie:



Rekonstrukce střediska STP, a.s., Votice

Investor: **Středočeská plynárenská, a.s.**

Projektant: **Ing. Petrůň**

Dokončeno: **1997**

Základní údaje:

Stávající objekty, původně hotel Blaník, se nachází na náměstí ve Voticích. Úpravou stávajících objektů a dostavbou ve dvorní části bylo vytvořeno nové plynárenské středisko a zároveň i sídlo pro generální ředitelství STP a.s. V hlavním objektu jsou umístěny kanceláře, prodejna a sociální zařízení. Ve dvorní části se nachází sklad PB , garáže, dílny a sklady.

Další referenční fotografie:



Rekonstrukce a dostavba pobočky IPB, a.s., Rakovník

Investor: **IPB, a.s.**

Projektant: **Ing. Arch. Ouředníček**

Dokončeno: **1997**

Základní údaje:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu na historickém náměstí. Při rekonstrukci objektu, který má jedno podzemní podlaží pod částí půdorysu objektu, dvě nadzemní podlaží a půdní vestavbu. Objekt byl upraven pro potřeby bankovního domu.

Další referenční fotografie:

Hledáme pozemky / nemovitosti



Rekonstrukce pobočky a ředitelství IPB, a.s., Praha

Investor: **IPB, a.s.**

Projektant: **Ing. Arch. Ouředníček**

Dokončeno: **1997**

Základní údaje:

Stavební úpravy byly provedeny uvnitř objektu ve třech nadzemních podlažích. Dispozičně byly změněny vnitřní prostory. Opravena byla sociální zařízení, ale hlavně byly provedeny opravy omítek, štukatur, maleb a položeny nové dlažby a obklady.

Další referenční fotografie:



Finanční úřad, Uhlířské Janovice

Investor: **Finanční ředitelství Praha**

Projektant: **Ing. Arch. Pračka**

Dokončeno: **1997**

Základní údaje:

Jedná se o zděnou dvoupodlažní administrativní budovu. Objekt je založen na systému pasů z prostého betonu. Stropy jsou železobetonové monolitické.

Další referenční fotografie:



Reprezentativní vila, Březovská, Vrané nad Vltavou

Investor: **soukromý**

Projektant: **Ing. Arch. Pleskot**

Dokončeno: **1997**

Základní údaje:

Dům slouží k rodinnému bydlení a provozování profesionální činnosti majitelů. Celková kompozice domu je jednoduchá a jasně srozumitelná. Střešní prostory jsou v přízemí. V prvním patře a podkroví jsou umístěny prostory pro příležitostné pobývání. V suterenu je garáž, bazén a pomocné technické prostory. Část budovy je z monolitického pohledového betonu, zbytek pak z dřevěné konstrukce. Budova je citlivě zasazena do krajiny a odpovídá soudobému životnímu stylu.

Další referenční fotografie:



[Hledáme pozemky / nemovitosti](#)

Vzorkovna a prodejna PRO-DOMA, Kolín

Investor: **PRO-DOMA, spol. s r.o.**

Projektant: - - -

Dokončeno: **1997**

Základní údaje:
- - -

Další referenční fotografie:

